



Raksturīgo bojājuma vietu shēmas un fotofiksācija

▼ Shēma Nr.1 - HES ēkas AB un LB dienesta galerijās fiksēto plaisājumu izvietojuma shēma



Raksturīgo bojājumu vietu shēmas un fotofiksācija

▼ Shēma Nr.2 - ŪPA AB un LB dienesta galerijās fiksēto plaisājumu izvietojuma shēma



Rīgas HES dienesta galeriju deformācijas šuvju kontūrierievju un plaisājumu apsekošana

**Fotofiksācija**

▼01.att.



▼02.att.



▼03.att.



▼04.att.



▼05.att.



▼06.att.



▼07.att.



▼08.att.



▼09.att.



▼10.att.



▼11.att.



▼12.att.



▼13.att.



▼14.att.



▼15.att.



▼16.att.



▼17.att.



▼18.att.



▼19.att.



▼20.att.



▼21.att.



▼22.att.



▼23.att.



▼24.att.



▼25.att.



▼26.att.



▼27.att.



▼28.att.



▼29.att.



▼30.att.



▼31.att.



▼32.att.



▼ 33.att.



▼ 34.att.



▼ 35.att.



▼ 36.att.



▼ 37.att.



▼ 38.att.



▼ 39.att.



▼ 40.att.



▼41.att.



▼42.att.



▼43.att.



▼44.att.



▼45.att.



▼46.att.



▼47.att.



▼48.att.





▼49.att.



▼50.att.



▼51.att.



▼52.att.



▼53.att.



▼54.att.

